

ক্লাস ২: ইঙ্কিং ইউনিট নিয়ন্ত্রণ

তাত্ত্বিক অংশ:

- ইঙ্কের pH স্তর ও রোলার কঠোরতা পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা
- ইঙ্ক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

প্রায়োগিক অংশ:

- রোলার গ্যাপ পরিমাপ করা ও সামঞ্জস্য করা
- ইঙ্ক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা ও রেকর্ড রাখা